



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Завершено расследование уголовного дела об обрушении лестничного марша в строящемся многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли три человека



Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту обрушения лестничного марша в строящемся многоквартирном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в городе Саранске. Следствием предъявлено обвинение 50-летней начальнице лаборатории и отдела технического контроля и 37-летнему бывшему начальнику формовочного цеха АО «Железобетон» в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей трем лицам) и ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



Ранее сообщалось, обрушение лестничных маршей на строительном объекте произошло 13 ноября 2017 года примерно в 14 часов. В ходе разбора завалов было извлечено трое погибших, двое мужчин и одна женщина. Еще один пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение с телесными повреждениями, квалифицированными как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Для детального выяснения всех обстоятельств дела следствием была проведена кропотливая работа. В качестве свидетелей допрошены около 40 человек, в том числе из числа руководства ООО «Строительно-монтажное управление №1», которое осуществляло строительство дома, признаны и допрошены в качестве потерпевших 4 жителей республики. Назначено и проведено 8 различных судебных экспертиз, в том числе наиболее сложная – комплексная трассологическая, металловедческая, строительно-техническая экспертиза. Проанализирован значительный объём документации (проектная документация на объект строительства, должностные инструкции работников строительной организации, должностные обязанности и функции изготовителя железобетонных конструкций АО «Железобетон» и иные документы).

Как установлено в ходе следствия, причинами обрушения явилось то, что смонтированный на межэтажную площадку 10-11 этажа лестничный марш, поставленный АО «Железобетон», был изготовлен с нарушением проектных характеристик. В частности, вместо трех арматурных сеток было установлено две с отсутствием целостности одной из них в нижней (растянутой) зоне лестничного марша, толщина защитного слоя бетона была 45 мм, при установленных рабочими чертежами 10 мм. Во время производства работ на строящемся объекте с башенного крана на данный лестничный марш упала металлическая цепь весом более 10 килограммов, из-за чего в ослабленном сечении на 5-й ступени образовались трещины. Когда один из погибших каменщиков наступил на лестничный марш с образовавшимися трещинами, произошло его разрушение по сечению с дальнейшим разрушением лестничных маршей с десятого по первый этажи. Как полагает следствие, подобное стало возможным из-за ненадлежащего исполнения обвиняемыми своих профессиональных обязанностей, которые не обеспечили соблюдение установленных требований при производстве лестничного марша и, своевременно не выявив допущенные нарушения, приняли произведенный лестничный марш на склад готовой продукции АО «Железобетон», подтвердив его соответствие требованиям технической документации. При надлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных их должностными инструкциями, обвиняемые обязаны были выявить, снять с производства и запретить реализацию данного лестничного марша.

В рамках расследования были выявлены нарушения строительных норм и правил, допущенные работниками ООО «СМУ-1», не состоящие в причинно-следственной связи с обрушением. Так, были выявлены нарушения, касающиеся непосредственного монтажа лестничного марша – лестничная балка была смонтирована без защемления в кирпичной кладке и без проектного выполнения анкеровки плиты лестничной площадки. Кроме того установлено, что с 6 по 13 ноября 2017 года при строительстве указанного дома обязанности производителя работ (прораба) по устному указанию руководства без приказа и ознакомления с должностной



Официальный сайт


Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

инструкцией осуществлял работник, до этого являвшийся руководителем проекта на других строящихся объектах. С целью недопущения впредь подобных нарушений и принятия дополнительных мер по входному контролю качества получаемой продукции для строительства руководству ООО «СМУ-1» внесено представление.

В процессе следствия также внесено представление Министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия о принятии мер по проверке объектов строительства на территории Республики Мордовия, на которые осуществлялась поставка продукции АО «Железобетон».

Следователями СК собрана исчерпывающая доказательственная база – материалы уголовного дела составили 10 томов, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

Изображения





Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

21 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1257389>