



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трех местных жителей в канализационном колодце



4 сентября 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в канализационном коллекторе в поселке Ромодановский Махоркосовхоз тел трех мужчин без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту Ичалковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительной версии следствия, мужчины самостоятельно без участия специалистов чистили канализацию и погибли, отравившись газом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех



обстоятельств произошедшего, с целью установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. С места происшествия изъяты пробы воздуха, по которым назначены необходимые исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что в текущем году это не первый случай гибели жителей республики в канализационных колодцах. Уголовные дела о подобных происшествиях находятся в производстве следователей Ардатовского и Пролетарского межрайонных следственных отделов. Как сообщалось ранее, в марте при осуществлении ремонта канализационной насосной станции в отделении ЗАО «Мордовский Бекон» в селе Вечерлеи Атяшевского района погибли главный энергетик и слесарь отделения. В июле в недействующей скважине водозаборной станции, расположенной в селе Лямбиров, погибли три человека.

В связи с участвовавшими случаями гибели людей Следственное управление информирует, что перед выполнением каких-либо работ в водопроводных и канализационных колодцах, погребках, находящихся в том числе в личной собственности, необходимо проветривать сооружение и помещение и соблюдать следующие требования безопасности:

- перед спуском в колодец проверить загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора;
- не проверять наличие газа в колодце, погребе, подвале зажженными спичками, горячей бумагой или горящим предметом, обычным фонарём и не удалять газ путём выжигания во избежание взрыва;
- перед началом работ или при обнаружении газа в колодце, погребе, подвале, гараже необходимо принять меры по его удалению путём длительного естественного или принудительного вентилирования;
- перед спуском в колодец, камеру надеть предохранительный пояс со страховочным канатом и средства индивидуальной защиты (противогаз), взять газоанализатор;
- в процессе работы в колодце постоянно проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора.

Изображения



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия



05 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1064765>